





**Minelli**  
MÁQUINAS



**H - 4100**

**Coladeira de Fita de Borda  
Horizontal 4100**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**



**ATENÇÃO: LEIA O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO**

Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil  
Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988

<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MÁQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.

# SUMÁRIO

1.	GARANTIA .....	3
1.1	PERDA OU ISENÇÃO DE GARANTIA, SE HOUVER: .....	3
2.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	4
2.1	TABELA DE ESPECIFICAÇÕES: .....	4
3.	ESPECIFICAÇÕES DE USO.....	4
3.1	TABELA DAS ESPECIFICAÇÕES: .....	4
4.	INSTRUÇÕES BÁSICAS DE USO DO EQUIPAMENTO .....	5
4.1	REGULAGEM DOS BRAÇOS PROLONGADORES .....	6
5.	MANUTENÇÃO PERIÓDICA.....	6
6.	RECOMENDAÇÕES DE COLAS PARA USO .....	7
7.	PRODUTOS PARA LIMPEZA DO COLEIRO .....	8
7.1	PRODUTOS PARA LIMPEZA INTERNA DO COLEIRO .....	8
7.2	PRODUTOS PARA LIMPEZA EXTERNA DO COLEIRO E DA MÁQUINA:.....	8
8.	REGULAGEM DA MÁQUINA .....	8
9.	VISTA EXPLODIDA H-4100 .....	9
10.	MANUTENÇÃO CORRETIVA > DESMONTAGEM DO COLEIRO .....	10
11.	VISTA EXPLODIDA DO COLEIRO.....	11
12.	RELAÇÃO DE PEÇAS DA VISTA EXPLODIDA DO COLEIRO .....	12
13.	ESQUEMA ELÉTRICO COLADEIRA H-4100 .....	13
14.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	14
14.1	COMO SOLICITAR SUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA .....	14

**Minelli**  
**MÁQUINAS**

**OBS:** Devido à política de aprimoramento constante de seus produtos, a Minelli Máquinas reserva-se o direito de promover alterações e aperfeiçoamentos sem que isso implique em qualquer obrigação para com produtos fabricados anteriormente. Por essa razão, o conteúdo do presente manual encontra-se atualizado até a data de sua impressão, podendo, portanto, sofrer alterações sem prévio aviso.

Você pode baixar o manual atualizado de seu equipamento diretamente em nosso site [minellimaquinas.com.br](http://minellimaquinas.com.br) ou solicita-lo via WhatsApp para o número 47 9 9632-9988

# 1. GARANTIA

Oferecemos garantia contratual de 09 meses além do prazo de garantia legal de 03 meses, totalizando 12 meses de garantia. Válida para defeitos de fabricação ou vícios. Para acionar a garantia é necessário apresentar a nota fiscal de compra, fotos do modelo e do número de série da máquina.

## 1.1 PERDA OU ISENÇÃO DE GARANTIA, SE HOUVER:

- Remoção/alteração do número de série ou da etiqueta de identificação.
- Remoção dos lacres dos parafusos de regulagens.
- Ligação em tensão incorreta, falhas no fornecimento de energia ou falta de aterramento.
- Alterações/modificações ou consertos por pessoas não autorizadas.
- Defeitos causados por mau uso ou queda.
- Utilização inadequada ocasionando trincas, rasgos, corrosão, riscos, deformação, danos em partes e peças.
- Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos ou abrasivos que degradem a máquina.
- Avarias causadas por remoção ou queda de conjuntos e componentes durante a instalação ou manuseio.
- Envio e transporte do equipamento para reparo com embalagem inadequada.
- Reparos ou regulagens efetuadas sem autorização prévia da fábrica.
- Débitos financeiros com a fábrica.
- **Ficam isentas da garantia as peças que sofrem desgaste natural, pelo uso: lâmina trapezoidal, eixo emborrachado e roldanas emborrachadas.**

As assistências prestadas em garantia, não prorrogam ou não reiniciam o prazo de garantia. Para acionar o atendimento em garantia, o cliente deve apresentar a nota fiscal e o número de série da sua máquina/equipamento via e-mail ou WhatsApp para o fabricante dar sequência a solicitação de assistência. Podendo o fabricante solicitar via e-mail ou WhatsApp fotos e vídeos para análise criteriosa e técnica do setor responsável.

Sendo comprovado defeito de fabricação, a fábrica arca com todos os custos necessários para resolução do problema. Mão de obra, peças, fretes e deslocamento. A fábrica avalia e define de que forma será solucionado o defeito.

Em locais onde não houver técnicos autorizados, não for possível a contratação de terceiros para o reparo ou a resolução do problema não possa ser feita de forma remota (cliente/fábrica), a máquina deverá ser embalada e enviada a fábrica via transportadora.

A fábrica faz a contratação do frete, agendamento de coleta e emissão da nota fiscal de entrada para conserto.

Fica sob responsabilidade do cliente a confecção da embalagem correta para envio. A fábrica fornece o desenho da mesma, caso necessário.

Em situações onde o atendimento não se enquadra na garantia, o consumidor deverá arcar com todos os custos necessários para resolução do problema:

- Quilometragem / Pedágio (*técnico*)
- Horas trabalhadas (*técnico*)
- Custo para envio de peças
- Fretes de envio e retorno
- Custo para aquisição de peças

Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil

Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988

<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MAQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 2.1 TABELA DE ESPECIFICAÇÕES:

<b>Peso bruto:</b> 119Kg
<b>Peso líquido:</b> 97,3Kg
<b>Velocidade de avanço:</b> 3 a 6 m/min
<b>Tensão monofásica:</b> 220 volts
<b>Corrente:</b> 6,93 amperes
<b>Disjuntor Monofásico:</b> 10A
<b>Conexão elétrica:</b> plugue 90° 2 pinos + terra
<b>Potência total instalada:</b> 1525 watts
<b>Consumo:</b> 1,525 kw/h
<b>Destopador:</b> acionamento por pedal
<b>Suporte preensor:</b> avanço manual
<b>Comprimento do gabinete:</b> 1200mm
<b>Comprimento com braços prolongadores:</b> 2500 mm
<b>Altura do gabinete:</b> 715 mm
<b>Altura total:</b> 1065 mm
<b>Largura:</b> 500 mm

## 3. ESPECIFICAÇÕES DE USO

### 3.1 TABELA DAS ESPECIFICAÇÕES:

<b>Espessura da fita de borda:</b> 0,35 a 0,8 mm
<b>Espessura mínima da peça:</b> 6 mm
<b>Espessura máxima da peça:</b> 60 mm
<b>Comprimento mínimo da peça:</b> 100 mm (medidas menores dependem da habilidade do operador)
<b>Comprimento máximo da peça:</b> 2750 mm
<b>Indicação:</b> colagem de fitas de borda de papel, PVC e madeira
<b>Colagem:</b> corte retos
<b>Cola utilizada:</b> hot melt granulada
<b>Temperatura de trabalho:</b> 120°C a 160°C

Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil

Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988


<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MAQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.



## 4. INSTRUÇÕES BÁSICAS DE USO DO EQUIPAMENTO

- Ligue o cabo de energia na rede elétrica monofásica 220 volts, rede esta que deve possuir aterramento, ou então o mesmo deve ser feito com uma haste de cobre própria para tal finalidade.
- Caso sua rede elétrica for monofásica 110V, basta utilizar 2 (duas) fases de 110V para fornecer os 220V necessários para ligar a máquina.  
**(RECOMENDAMOS A CONTRATAÇÃO DE UM ELETRICISTA)**
- Também é possível ligar a máquina em 110V usando um autotransformador, conforme ilustração em desenho ao final da página.
- Regule a temperatura de 120°C a 160°C, essa temperatura varia de acordo com a temperatura ambiente, marca e código de cola.
- Pressione o botão de acionamento das resistências.
- Pressione o botão de acionamento do motor, o mesmo só será liberado para trabalho pelo painel de comando quando atingir a temperatura programada.
- Após o acionamento do motor, regule a velocidade desejada.
- Reabasteça o coleiro com cola hot melt.
- Posicione o rolo de fita de borda no suporte circular azul.
- Leve a ponta da fita até a calha galvanizada posicionada em baixo do coleiro, o ajuste é realizado por molas e travado pelo manípulo. Empurre a fita até a mesma encostar-se ao mdf posicionado acima.
- Posicione o painel a ser colado sobre a tampa deslizante do coleiro.
- Empurre a peça sobre o eixo coleiro, o mesmo fará a tração da peça até o eixo emborrachado, que fará a pressão da fita com a cola na peça.
- Após a colagem completa da peça segure a mesma com uma das mãos, e com a outra empurre o manípulo, efetuando o corte da fita de borda.



Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil

Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988

<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MAQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.

## 4.1 REGULAGEM DOS BRAÇOS PROLONGADORES

- Baixar os 4 roletes de polipropileno dos braços prolongadores.
- Iniciar a colagem de uma régua de 1500mm de comprimento e 30mm de espessura, parar o motor logo que ela apoiar no eixo emborrachado unindo a cola, fita e a peça. Desta forma é possível regular os dois roletes de polipropileno do braço prolongador de entrada. Deixar folga de 1mm entre os roletes e a régua.
- Continuar a colagem desta mesma peça até que ela chegue no último eixo de polipropileno do braço prolongador de saída. Deixar folga de 1mm entre os roletes e a régua.

## 5. MANUTENÇÃO PERIÓDICA

- Engraxar e verificar a tensão da corrente de transmissão a cada 3 meses.
- **Remover** sempre que necessário os resíduos de cola e fita de borda das partes que possam influenciar na colagem das peças como: calha de roletes, tampa deslizante do coleiro e eixo emborrachado, guia de polietileno.
- **Efetuar a limpeza do coleiro sempre que necessário seguindo os passos abaixo:**
  - 1 Ligar o aquecimento e o motor.
  - 2 Retirar o MDF de encosto.
  - 3 Retirar a tampa do coleiro.
  - 4 Afrouxar as duas porcas sextavadas da chapa divisória do coleiro e removê-la, possibilitando o acesso ao interior do coleiro com uma espátula.
  - 5 Retirar a cola com uma espátula segurando-a no sentido contrário de rotação do eixo recartilhado (eixo passador de cola).
  - 6 Retirar o restante da cola do reservatório raspando o fundo e laterais com uma espátula.
  - 7 Passar diluente com um pincel nas paredes do coleiro, para soltar as cascas.
  - 8 Retirar as cascas de cola raspando o fundo, as laterais, eixo recartilhado e o eixo transportador de cola.
  - 9 Ir adicionando cola nova ao reservatório e removendo-a até retirar todas as cascas soltas.
  - 10 Fixar a chapa divisória do coleiro com as porcas sextavadas.
  - 11 Completar o nível de cola do reservatório para seguir com as colagens.

## 6. RECOMENDAÇÕES DE COLAS PARA USO

FABRICANTE IMPORTADOR MARCA	CÓDIGO	TONALIDADE	TEMPERATURA
Francimar/Kleiberit	788.3/10	Branca	140°C a 150°C
Francimar/Kleiberit	788.3/20	Marfim	140°C a 150°C
Francimar/Kleiberit	743.9/00	Incolor	140°C a 150°C
Francimar/Kleiberit	788.3.9950	Preta	140°C a 150°C
Amazonas	AM7220	Transparente	140°C a 150°C
Amazonas	AM7200	Branca	140°C a 150°C
Rendmelt	1805	Natural	140°C a 150°C
Rendmelt	1809	Branca	140°C a 150°C
Rendmelt	1808	Branca	150°C a 160°C
Rendmelt	1807	Incolor	140°C a 150°C
H.B. Fuller/Adecol	CQ-642	Natural	140°C a 150°C
H.B. Fuller/Adecol	CQ-642B	Branca	140°C a 150°C
Proadec/Maktherm	5707	Natural	140°C a 150°C
Proadec/Maktherm	5705	Branca	140°C a 150°C
Jowat	282.21	Branca	140°C a 150°C
Jowat	282.20	Bege	140°C a 150°C
LRB QUÍMICA/MAXMELT	2220 B	Branca	140°C a 150°C
LRB QUÍMICA/MAXMELT	2213 BE	Bege	140°C a 150°C
LRB QUÍMICA/MAXMELT	2334 C	Cristal	140°C a 150°C
KISAFIX	KHM4511	Branca	140°C a 150°C
KISAFIX	KHM4515	Bege	140°C a 150°C
KISAFIX	KHM9517	Transparente	140°C a 150°C

Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil

Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988

<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MAQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.

## 7. PRODUTOS PARA LIMPEZA DO COLEIRO

### 7.1 PRODUTOS PARA LIMPEZA INTERNA DO COLEIRO

- Adecol: ADHM 200
- Amazonas: AM Cleaner 962287
- Artecola: Afix – Limpador 140
- Kisafix – Limpador para coleiro KFLC/F1


### 7.2 PRODUTOS PARA LIMPEZA EXTERNA DO COLEIRO E DA MÁQUINA:

- Adecol: Limpamelt
- Amazonas: AM 675 - 1244
- Artecola: Afix – Limpador para peças

## 8. REGULAGEM DA MÁQUINA

- 1 Afrouxar os parafusos sextavados de sustentação da calha que serve de guia para tampa do coleiro.
- 2 Afrouxar os parafusos sextavados de sustentação da calha dos roletes de polipropileno.
- 3 Afrouxar os parafusos sextavados de sustentação do conjunto do eixo emborrachado.
- 4 Colocar um calço de 3 mm entre o coleiro e o gabinete da máquina, para que ele não suba totalmente.
- 5 Regular o eixo emborrachado paralelamente e na mesma altura em ambas as extremidades com o eixo recartilhado, utilizando um MDF 15mm cortado (70mm x 150mm).
- 6 Esquadrejar o eixo emborrachado com o encosto.
- 7 Posicionar uma régua de MDF sobre a máquina com no mínimo 45mm de espessura, por 1200mm de comprimento e 100mm de altura.
- 8 Segurar esta régua pressionando-a sobre o eixo recartilhado e o eixo emborrachado, deve ser colocado uma fita de borda do eixo emborrachado até o fim da calha dos roletes de polipropileno.
- 9 Com uma chave sextavada 13mm e uma chave *allen* 5/32 subir as calhas de ambos os lados até praticamente encostar na régua.
- 10 Posicionar um esquadro ou um MDF no esquadro, sobre o eixo recartilhado. Para regular o encosto da máquina.
- 11 Posicionar o esquadro sobre o eixo emborrachado, para ajustar o encosto se necessário.
- 12 Fazer o mesmo procedimento no último eixo de polipropileno e bem na extremidade da tampa do coleiro, verificando a necessidade de ajuste de esquadro.
- 13 Passar uma peça engrossada na máquina e arrancar a fita de borda, para verificar se está passando cola em toda a peça, e se a fita já está bem colada, resultando em esforço para arrancá-la.
- 14 Caso falte cola em alguma parte da peça, que não tenha sido causada por erro do operador, é necessário verificar em que ponto da mesma ocorreu está falha para fazer um pequeno ajuste na regulagem inicial.

## 9. VISTA EXPLODIDA H-4100



Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	H 4101	GABINETE	1
2	H 5150	BRAÇOS PROLONGADORES	2
3	H 5103	TAMPA POSTERIOR	1
4	H 5100	PISO	1
5	H 5101	DIVISÓRIA INFERIOR	1
6	H 5102	DIVISÓRIA SUPERIOR	1
7	H 4800	PEDAL	1
8	H 5000	SUPORTE DO MDF	1
9	H 4150	CALHA DE ENTRADA	1
10	H 4200	CALHA ROLETADA	1
11	H 4250	CONJUNTO DO EIXO EMBORRACHADO	1
12	H 4290	COLEIRO	1
13	H 4900	TAMPA DESLIZANTE	1
14	H 4850	PAINEL	1
15	H 4750	MOTOR E REDUTOR	1
16	H 4950	SUPORTE DO ROLO DA FITA	1
17	H 5300	SUPORTE PRENSOR	1

Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil


Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988

<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MAQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.

## 10. MANUTENÇÃO CORRETIVA > DESMONTAGEM DO COLEIRO

- 1 Aquecer a máquina e remover o máximo de cola possível com uma espátula.
- 2 Afrouxar os parafusos do motor e deslocá-lo para cima, soltar a mola do esticador e soltar a corrente.
- 3 Desconectar os fios do coleiro conectados ao painel.
- 4 Soltar as duas molas do coleiro.
- 5 Soltar os dois parafusos de fixação do coleiro.
- 6 Retirar a resistência cartucho e as duas engrenagens do coleiro.
- 7 Tirar a capa do coleiro.
- 8 Remover os 4 parafusos dos mancais.
- 9 Remover os dois mancais com 2 chaves de fenda ou sacador.
- 10 Retirar os dois eixos de dentro do coleiro, sendo que o inferior possui um parafuso allen que fixa o rolo ao eixo.
- 11 Colocar o coleiro e as demais peças de metal em um recipiente com thinner.
- 12 Remover o restante da cola das peças.
- 13 Fazer a montagem do coleiro lembrando de montar os mancais com silicone para alta temperatura.



**Minelli**  
MÁQUINAS


Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil

Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988

<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MÁQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.

## 11. VISTA EXPLODIDA DO COLEIRO



Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil

Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988


<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MAQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.

## 12. RELAÇÃO DE PEÇAS DA VISTA EXPLODIDA DO COLEIRO

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	COLEIRO DE ALUMINIO FUNDIDO	1
2	TRANSPORTADOR DE COLA	1
3	TREFILADO 15MM – EIXO TRANSPORTADOR DE COLA (174MM)	1
4	PA S/ CAB SI AC MA 8X16 RI ET	1
5	BUCHA DO COLEIRO 15MM COM EMBUCHAMENTO	1
6	RETENTOR VITON 15X35X7	2
7	EIXO RECARTELHADO POLIDO SCHEDULLE	1
8	MONTAGEM TRANSPORTADOR DE COLA	1
9	FIXAD METALIC PB8 18X1/2" 1/4" PHS TCP2 ZIN BRA 5	14
10	PA CH PH AA 3,9X13 RI ZB	7
11	PO SX MA 6 CHV 10 ZB	2
12	MONTAGEM RASPADOR DE COLEIRO	1
13	CHAPA DA RESISTECIA PLANA MENOR	1
14	PA SX MA 8 CHV 13 ZB	4
15	PO SX MA 8 CHV 13 ZB	4
16	MOLA 409 RASPADOR COLEIRO	2
17	RESISTENCIA CARTUCHO 5/16" X 150MM 50W 230V	1
18	SUPORTE DA RESISTENCIA CARTUCHO	1
19	SUPORTE DO CARTUCHO H500 / H1100 / H4100	1
20	PA SX AC MA 5.8 6X25 RI ZB	1
21	A LI MM 6 ZB	1
22	PA S/CAB SI NA UNC 5/16" X 1/4" RI ET	1
23	SOLDAGEM BALANCINHO DIREITO 01	1
24	MONTAGEM BALANCINHO ESQUERDO 02	1
25	ENGRENAGEM 1.25.15 ASA (FURO/CHANFRO + FURO/ROSCA)	1
26	PA S/ CAB SI AC MA 6X6 RI ET	2
27	SENSOR TERMOPAR J ANGULAR 1M – 24,5MM X 24,5MM X 4,7	1
28	ENGRENAGEM 1.25.24 ASA (FURO/CHANFRO + FURO/ROSCA)	1
29	ARRUELA DO ENCOSTO DOS COLEIROS DA H500 / H1100 / H4100	1
30	CHAPA ARRUELA EIXO DO COLEIRO H500 / H1100 / H4100	1
31	CHAPA DIVISORIA DO COLEIRO	1
32	FIXADOR DO RASPADOR DO COLEIRO	1
33	SUPORTE DA RESISTENCIA PLANA	1
34	CAPA DO COLEIRO	1
35	BUCHA DO COLEIRO 13MM COM EMBUCHAMENTO	1
36	MOLA 407 MOVIMENTO DO COLEIRO	2

## 13. ESQUEMA ELÉTRICO COLADEIRA H-4100



Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil

Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988

<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MÁQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.

## 14. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### 14.1 COMO SOLICITAR SUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Enviar foto do painel da máquina, para visualizarmos o modelo e o número de série.  
 Enviar a nota fiscal de compra ou cadastro completo da marcenaria, para abrirmos a ordem de serviço.



Enviar fotos e vídeos da máquina descrevendo o problema com o máximo de detalhes possível, para avaliarmos a causa e buscarmos a solução adequada. (**OS VÍDEOS DEVEM SER ENVIADOS VIA OU WHATSAPP OU E-MAIL**).

Após análise das fotos e vídeos, retornaremos o contato para resolução do pedido de assistência técnica. O atendimento técnico remoto é utilizado dentro e fora do período garantia, durante toda a vida útil da máquina.



[manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)



+55 (47) 3521-6743



+55 (47) 9.9632-9988

Estrada Blumenau, 2021 – Brehmer – 89.161-000 – Rio do Sul – SC – Brasil  
 Fone: +55 47 3521-6743 - +55 47 9 9632-9988

<http://www.minellimaquinas.com/> - [manutencao@minellimaquinas.com](mailto:manutencao@minellimaquinas.com)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, SÃO DE TOTAL AUTORIA DA EMPRESA MINELLI MÁQUINAS, TORNADO PROIBIDO O USO DAS INFORMAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA FÁBRICA.