



# NATTO TRACTOR HTF II

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicação em tratores. Confere excelente proteção ao desgaste e reduz substancialmente ruído e vibração indesejáveis dos freios propiciando suave deslizamento da embreagem quando da troca de marchas. Recomendado para uso em equipamento de construção, agrícola e mineração que empregam sistema centralizado de lubrificação. Atende integralmente as especificações dos principais fabricantes de tratores e maquinas agrícola.

REGISTRO ANP: 20552

## BENEFÍCIOS

- ✓ A capacidade multifuncional desses óleos os torna adequados para a maioria das aplicações em equipamento agrícolas e reduz a troca e as chances de aplicação incorreta.
- ✓ Proteção contra desgaste e corrosão.
- ✓ Garante uma operação hidráulica suave (sem folga).
- ✓ Excelente propriedade anticorrosiva protege todos os componentes de trabalho.

## DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	10W30
VOLVO VME WB-101	✓
CATERPILLAR TO-2	✓
ALLISON C4	✓
API GL-4	✓
CASE MS-1210	✓
NEW HOLLAND FNHA-2C-201.00	✓
FORD ESN-M2C86-B/86C/134D	✓
JOHN DEERE JDM J20C/J20D	✓
AGCO MASSEY FERGUSON M-1135 e M-1143	✓
ZF TE-ML-03E e 05F	✓

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA  
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA



# NATTO TRACTOR HTF II

## DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	TRACTOR HTF II
SAE	-	-	<b>10W30</b>
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	11,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	72,36
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	142
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	4808 a -25 °C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	236
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-49
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,43
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A

## ACONDICIONAMENTOS

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE ACONDICIONAMENTOS:

CAIXA (12x1)	CAIXA (4x4)	BALDE (20L)	TAMBOR (60L)	TAMBOR (200L)	CONTÊINER (1000L)
	✓	✓		✓	

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA  
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA